



moped
babbetta
typ 210

NÁVOD NA OBSLUHU

Návod na obsluhu
moped Babetta typ 210



Výrobca:

ZVL Považské strojárne
koncernový podnik
Považská Bystrica

O B S A H

Moped je jednostopové motorové vozidlo, jednoduchovej konštrukcie, ľahko ovládateľné a je konštruované tak, aby jeho obsluha bola nenáročná bez väčších odborných znalostí.

Predsa však pred jeho použitím doporučujeme vám preštudovať si tento Návod na obsluhu, aby ste sa dokonale oboznámili s obsluhou a údržbou mopeda. Tým sa vyvarujete zbytočným závadám a moped vám bude slúžiť k plnej Vašej spokojnosti.

Hodne radostí a spokojných kilometrov s mopedom vám želajú

ZVL Považské strojárne
koncernový podnik
Považská Bystrica

- I. Technické údaje
- II. Ovládacie prvky vozidla
- III. Návod na jazdu
- IV. Údržba vozidla a nastavovanie
- V. Zadné teleskopy
- VI. Náradie
- VII. Príčiny závad
- VIII. Náhradné súčiastky
- IX. Zoznam záručných opravovní n. p. Mototechna

Využívajte vlastnosti, ktoré vám poskytuje náš moped s dvojstupňovou automatickou prevodovkou.

Funkcia automatiky


Po naštartovaní bez použitia ďalších prvkov na riadítkach pridaním plynu sa moped rozbehne. Tým je zaradený prvý prevodový stupeň. Zvýšením rýchlosťi vozidla sa automaticky — plynule zaradí druhý prevodový stupeň.

Pri jazde do stúpania sa zaradí naspäť z druhého automaticky prvý prevodový stupeň.

Nakoľko moped má okrem regulačie rýchlosťnej (od rýchlosťi vozidla) ešte reguláciu momentovú (od natočenia rukoväte) má jazdec možnosť využiť tieto jeho vlastnosti:

1. Rozbeh s plným plynom — športový spôsob jazdy.
Preradenie z 1. na 2. prevodový stupeň nastane pri zvýšených obrátkach motora a vyššej rýchlosťi vozidla.

2. Rozbeh s menším plnom — ekonomickejší.
Preradenie z 1. na 2. prevodový stupeň, nastane pri nižších obrátkach motora a vyššej rýchlosťi vozidla.
3. V mestskej prevádzke je možná jazda za pomalším vozidlom na miesto vytočeného prvého stupňa ubratím plynu pri rovnakej rýchlosťi na druhý prevodový stupeň ekonomickejší a tichší.
4. Z určitej ustálenej rýchlosťi na druhý prevodový stupeň je možné ubraním plynu preradiť na prvý prevodový stupeň a účinne akcelerovať.
5. Brzdif motorom na ekonomickejší a tichší 2. prevodový stupeň až do zastavenia vozidla po rozopnutie rozbehovej spojky, ktorá nedovolí zhasnutie motora.



6

Obr. 1 Moped Babetta — hlavné časti

1. Zadná lampa, 2. Zadný blatník, 3. Hustilka, 4. Nosič zavazadiel, 5. Náradie, 6. Zadné teleskopy, 7. Čistič sania, 8. Palivová nádrž, 9. Zátka palivovej nádrže, 10. Riadiidlá, 11. Svetlomet, 12. Rám, 13. Predná vidlica, 14. Predný blatník, 15. Zadné koleso, 16. Tlmič výfuku, 17. Reťaz šlapadiel, 18. Šlapadlá, 19. Reťaz motora, 20. Stojan, 21. Vypínanie motora, 22. Alternátor (pod krytom), 23. Koleno výfuku, 24. Motor, 25. Zapalovacia sviečka s kábelovou koncovkou, 26. Predné koleso, 27. Rýchlosmer.

I. TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝROBNÉ ČÍSLO JE UMIESTNENÉ

- a) Na hlate rámu vozidla.
- b) Na hornej strane lavej časti motora.

HODNOTA PREDSTIHU

1—1,5 mm pred hornou úvratou

MIEŠANIE BENZÍNOVEJ ZMESI

V zábehu 1:25

Po zábehu 1:33

Typ motora

dvojdobý, vzduchom chladený,
jednovalcový
 49 cm^3

Obsah valca

$39 \times 41 \text{ mm}$

Vŕtanie valca × zdvih piesta

$1,75 \text{ kW}/5000 \text{ ot/min.} \pm 8\%$

Výkon

automatické, odstredivé, suché
dvojstupňová automatická

Spojký

I. celkový prevod 1:24,4231

Prevodovka

II. celkový prevod 1:13,7305

Prevod motora na zadné koleso

ozubeným remeňom

Primárny prevod

článkovou refazou

Sekundárny prevod

1:0,692

Šlapadlový prevod

celkový prevod 1:0,0504

Štartovanie pedálmi

teleskopická vidlica bez tlmiča

Predné perovanie

— zdvih 60 mm

Zadné perovanie

pružiaci element bez tlmiča

Brzdy

— zdvih 60 mm

Rozmer bŕzd

expanzné, čelustové, ovládané páčkami na riadiidlach

Pneumatiky

$85 \times 20 \text{ mm}$

$2 \frac{1}{4} \times 16''$


Husteniek pneumatík	
— predná	2 atm (196 kPa)
— zadná	2,5 atm (245 kPa)
Hmotnosť vozidla	51 kg
Nosnosť základná	135 kg
Rýchlosť trvalá	35 km/hod.
maximálna	40 km/hod. \pm 5 %
Obsah palivovej nádrže	4,2 lt.
Maximálna stúpavosť	25 %
Hlučnosť	70 dB
Zapaľovanie	6 V bezkontaktové, polovodičové
Zapaľovacia sviečka	PAL N 7 R
Svetlomet	6 V/15 W
Zadné svetlo	6 V/5 W
Základná spotreba	1,8 lt/100 km pri 27 km/hod.
Užitočné zataženie	max. 90 kg z toho na nosič max. 5 kg

POZNÁMKA: Pri prekročení užitočného zataženia adekvátnie sa zníži maximálna rýchlosť vozidla.

II. OVLÁDACIE PRVKY VOZIDLA


Moped je ľahko ovládateľný a k jeho obsluhe slúžia len:

- a) otočná rukoväť plynu (1, obr. 2) otáčaním, ktorej automaticky vypína a zapína rozbehová spojka (pridaním a ubaraním plynu) a ďalej sa ňou reguluje rýchlosť vozidla,
- b) páčka prednej (2, obr. 2) a páčka zadnej brzdy (3, obr. 2), ktorými sa pribrzduje a zastavuje moped,
- c) vypínač zapáľovania (4, obr. 2), ktorým sa zastavuje motor,
- d) zvonček (5, obr. 2),
- e) spínač svetiel (obr. 3 predné i zadné svetlo môžu byť v činnosti len za chodu motora),
- f) páčka palivového kohúta (obr. 4),
- g) tlačidlo uzatvárania vzduchu (obr. 5),
- h) šlapadlá (obr. 6),
- i) odpájanie (motorového pohonu obr. 7).



Obr. 2 Ovládanie vozidla

1. Rukoväť plynu, 2. Páčka prednej brzdy,
3. Páčka zadnej brzdy, 4. Vypínač zapalo-
vania, 5. Zvonček.



Obr. 3 Spínač svetiel

(v spodnej časti svetlometu)


III. NÁVOD NA JAZDU

Pred jazdou skontrolujte

- správnu funkciu bŕzd
- nahustenie pneumatík
- stav paliva v nádrži
- funkciu svetiel (za chodu motora)
- napnutie reťaze na zadné koleso

Plnenie palivovej nádrže

Ako palivo sa používa benzín zmiešaný s olejom. Dodržujte predpisany pomer oleja a benzínu. U benzínového čerpadla dbajte, aby tento pomer bol dodržaný. Benzín používajte minimálne 90 oktanový. Nádrž plňte cez lievik opatrený sitom. Pri zábehu 1:25, po zábehu 1:33.



Obr. 4 Palivový kohút

O — prívod paliva otvorený

Z — prívod paliva zatvorený

R — otvorená rezerva

Startovanie studeného motora

Otvorte palivový kohút (obr. 4) zatlačte tlačidlo uzatvárania vzduchu (obr. 5) až na doraz, po zatlačení kolík vyskočí, prívod vzduchu však zostáva priškrtený (motor dostáva bohatšiu zmes). Motor môžeme štartovať dvoma spôsobmi.

Start studeného motora v letnom období

a) **Start na stojane:** Prevádzka sa tým spôsobom, že moped sa postaví na stojan, zatlačí sa tlačidlo uzáveru vzduchu na karburátore, plynová rukoväť sa pootočí do $\frac{1}{2}$ rozsahu otáčania plynovej rukoväte, šlapadlo postavíme asi 30° od kolmej polohy smerom dopredu, prudko šlapneme na pedál. Motor naskočí. V prípade potreby úkon opakujeme. Po naštartovaní je potrebné nechať motor zohriat. Po čiastočnom zohriatí motora pootočíme rukoväťou na plný plyn — uvoľní sa prvý stupeň klapky prívodu vzduchu.

Po úplnom zohriatí motora, otočíme rukoväť znova na plný plyn — uvoľní sa druhý stupeň klapky prívodu vzduchu. Motor ide na voľnobeh a je pripravený na jazdu. Vozidlo sa postaví zo stojanu na kolesá a pridaním plynu sa rozbehne.

b) **Start rozšlapaním:** Vozidlo sa postaví na kolesá, zatlačí sa tlačidlo uzáveru vzduchu na karburátore, pootočí sa plynová rukoväť ako v bode a). Vozidlo sa šlapaním dá do pohybu, keď sa dosiahne dostatočná rýchlosť, motor pridaním plynu zvýší svoju rýchlosť.

Start teplého motora (po kratšom prerušení jazdy)


Možno použiť spôsob a) aj b). Nemusí sa stlačiť uzáver vzduchu na karburátore.

Start motora za chladného počasia (v zime)

Ked' teplota ovzdušia klesne pod 0° C je nutné start prispôsobiť nasledovne:

Samotný štart sa prevedie ako v bode a) s tým rozdielom, že plynovú rukoväť otočíme do $\frac{3}{4}$ rozsahu (nesmie sa otvoriť vzduchová klapka). Nahrievacia doba motora s klesajúcou teplotou ovzdušia sa úmerne zvyšuje.

Spôsob štartu b) pri zľadovateľých cestách z bezpečnostných dôvodov sa nedoporučuje.




Obr. 5 Tlačidlo uzatvárania vzduchu

Zábeh nového stroja

Riadne zabehnutie nového mopa ovplyvňuje jeho výkon, spotrebú a životnosť. Pri zabezávaní sa riadime týmito pokynmi:

- a) Pohonnú zmes — olej M2T zmiešame s 90 oktánovým benzínom v pomere 1:25.
- b) S týmto pomerom jazdime počas zábehu (cca 500 km) pri otvorení maximálne $\frac{1}{2}$ až $\frac{3}{4}$ otáčky rukoväte plynu (rýchlosť cca 25 — 30 km/hod.).
- c) Pri jazde dlhým klesaním nedoporučujeme úplne uberať plyn. Moped treba pribrzďovať brzdami a neprekročiť rýchlosť 30 km/hod.
- d) V teplom letnom období pri jazde po vetre je motor menej intenzívne chladený.
- e) Pri zastavení nenecháme motor dlho bežať na voľnobežné otáčky a motor zbytočne nevytáčame.



Obr. 6 Štartovanie motora


Brzdenie a zastavenie

V prípade, keď potrebujete pribrzdíť, uvoľnite plynovú rukoväť a páčkami bŕzd (2, 3 obr. 2) pribrzdite. Rovnako sa postupuje pri zastavení vozidla. Poklesom otáčok vypne rozbehová spojka a motor pracuje na voľnobeh. Pri pokračovaní v jazde pridaním plynu rozbehová spojka znova zapne a vozidlo sa uvedie do pohybu. Po skončení jazdy motor zastavte stlačením vypínača zapalovania na riadiidlach (4, obr. 2) a uzavrite prívod paliva otočením páčky kohúta (obr. 4).

Odpojenie motorového pohonu na mopede

Odpojenie prevádzkať len pri zastavenom motore a vozidle. Ak chceť moped použiť ako bicykel napr. pri spotrebovaní paliva a núdzovej jazde pomocou pedálov povytiahnite vypínanie — unášač smerom od motora a otočte o 90° doprava alebo doľava a uvoľnite ho (obr. 7). Unášač ostane zapätnutý v tejto polohe a motor je odpojený od zadného kolesa. Motor sa dá opäť zapojiť, keď unášač znova povytiahnete smerom von, otočíte o 90° a uvoľníte ho. Miernym pohybom vozidla alebo pootočením zadného kolesa unášač automaticky zapadne smerom do motora.

Odpojenie motorového pohonu nie je určené na jazdu zo svahov. Používa sa len na uľahčenie manipulácie s vozidlom, skúšku motora na mieste a pri núdzovej jazde pomocou pedálov.



Obr. 7 Odpájanie (motorového pohonu)

IV. ÚDRŽBA VOZIDLA A NASTAVOVANIE

Údržba vozidla


Pri čistení lakovaných a chromovaných častí vozidla používajte vždy vodu a saponáty. Po umytí lakované a chromované časti utrite jelenicou.

Plasticke hmoty a gumové časti čistite tiež len vodou. Lakované a gumové časti a plasticke hmoty neumývajte petrolejom, benzínom alebo iným rozpúšťadlom, lebo tieto súčiastky by sa znehodnotili. Pri umývaní vozidla chráňte pred silným prúdom vody priesitor karburátora, zapalovania a nalievaciu skrutku oleja na prevodovke s odvzdušňovacím otvorom.


Z bezpečnostných dôvodov treba po umytí vozidla krátkou jazdou s pribrzdievaním vysušiť brzdy.

Vložku čističa vzduchu (obr. 8) vymyte občas v benzíne a prefúknite prúdom vzduchu.

U tlmiča občas prečistite drevenou týčkou otvor A (obr. 9) od karbónu. Pri väčšom znížení výkonu prekontrolujte, či tlmič výfuku nie je zanesený karbónom. Koncovku výfuku možno vytiahnuť po odskrutkovani matice B.




Obr. 8 Čistič vzduchu



Obr. 9 Tlmič výfuku

26



Obr. 10 Mastenie vozidla

27

MASTENIE VOZIDLA

Čís. vyobr.	Miesto mastenia	Druh mastiva	Poznámky
1	Motor	olej pre dvojtakty SAE 30 (M2T)	mastiť trvale. Pomer oleja a benzínu 1:33, pri zábehu 1:25. náplň 0,08 dm ³ (0,08 lt.)
2*	Prevodová skriňa	motorový olej M6A SAE 30	ložiskový tuk (AV2)
3	Riadenie	ložiskový tuk (AV2)	pri demontáži umyt a namastiť.
4	Otočná rukoväť plynu	mastiaci tuk (A00)	po umyti naniesť na klzne časti.
5	Páčky brzd	olej SAE 30 (M6A)	
6	Bowdeny	riedky olej (grafitový)	
7	Ložiská kolies	ložiskový tuk (AV2)	doplniť ložiská.
8	Čap brzd. klúča, klúče, čap brzd. čelustí	mastiaci tuk (A00)	po očistení namastiť malým mnžstvom tuku. očistiť.
9	Reťaze, reťazové koleso na hriadele	grafitový olej, tuk (A00)	
10	Čap šlapadiel	olej SAE 30 (M6A)	
11	Ložiská šlapadiel	olej SAE 30 (M6A)	

Čís. vyobr.	Miesto mastenia	Druh mastiva	Poznámky
12	Predné teleskopy	olej SAE 30 (M6A)	
13	Voľnobežný partorok	olej SAE 30 (M6A)	
14	Lanko náhonu rýchlos- tra	riedky grafitový olej	napustiť do bowdenu.


* Z dôvodu spoľahlivejšej funkcie voľnobežky za extrémne nízkych teplot doporučujeme používať olej M3A (redší).

Olej v prevodovej skrini treba vymeniť len po jazde, keď je motor i olej teplý. Od spodu motora vyskrutkujte výpustnú skrutku (2, obr. 11). Po vypustení oleja je vhodné premyť prevodovú skriňu vyplachovacím olejom. Plniacim otvorom nalejte nový prevodový olej až po kontrolný otvor 3. Občas prekontrolujte výšku hladiny oleja v prevodovej skrini a podľa potreby ho doplňte.

Prehľad údržby vozidla

- Prvých 800 km**
- Vymeniť olej v prevodovke
 - Nastaviť a vyčistiť karburátor
 - Utiahnuť matice hlavy valca
 - Utiahnuť matice sedla
 - Prekontrolovať utiahnutie všetkých skrutiek
 - Nastaviť a namastit retaze a retazové koleso.
 - Nastaviť brzdy
- Každých 1500—2000 km**
- Namastit bowdeny
 - Dekarbonovať tlmič výfuku a leno výfuku
- Každých 3000 km**
- Prekontrolovať výšku hladiny oleja
 - Prekontrolovať, prípadne vyčistiť vložku tlmiča sania
- Každých 6000 km**
- Vyčistiť a prekontrolovať sviečku
 - Vymeniť olej v prevodovke
 - Vyčistiť karburátor
 - Vyčistiť vložku čističa sania
 - Nastaviť a namastit retaze a retazové koleso
 - Prekontrolovať utiahnutie skrutiek
 - Nastaviť brzdy
 - Prekontrolovať utiahnutie skrutiek
 - Prekontrolovať utiahnutie matic a lúčov kolies
 - Premastiť vozidlo
 - Dekarbonovať tlmič výfuku a leno výfuku

31



Obr. 11 Plniaca a výpustná skrutka oleja
1. Skrutka plniaceho otvoru, 2. Skrutka výpustného otvoru oleja, 3. Kontrolný otvor.

30


Ostatnú údržbu včítane mastenia vozidla prevádzajte podľa potreby. Mazanie refazí, voľnobežky a čistenie bŕzd prevádzkať počas daždivého obdobia častejšie.

Nastavenie výšky sedla (obr. 12)


Výška sedla sa dá nastaviť podľa potreby jazdca po uvoľnení skrutiek v rozmedzí 25 mm.

Upevnenie riadiadiel (obr. 13)

Riadidlá sú upevnené na prednú vidlicu skrutkami A, ktoré občas prekontrolujeme či sú správne utiahnuté. Poloha riadiadiel sa ne-nastavuje.



Obr. 12 Nastavenie sedla




Obr. 13 Upevnenie riadiadiel

Nastavenie bŕzd


Prie bežné nastavenie prednej brzdy používame skrutku na riadiidlách (obr. 14). Pri nastavovaní uvoľnite vrúbkovanú maticu (1) a vyskrutkovaním alebo zaskrutkovaním skrutky (2) vymedzíme vôľu páčky brzdy tak, aby po stlačení bola páčka od rukoväte vzdialenosť 20 až 30 mm. Po nastavení brzdy utiahnite maticu (1). Ak sa predná brzda už nedá nastaviť pomocou skrutky na riadiidlach, možno ju nastaviť na brzdrovom kľúči (obr. 15).

Zadnú brzdu regulujeme pomocou nastavovacej matice (1) obr. 16. Ak brzdu nemožno už nastaviť pomocou matice (1), presadíme kľúč brzdy na drážkovom hriadele a až potom nastavíme brzdu pomocou nastavovacej matice.

Po nastavení bŕzd prekontrolujeme, či nie sú moc utiahnuté. Postavte moped na stojan a pootáčaním kolies zistite, či tieto sa otvára voľne bez drhnutia.



Obr. 14 Nastavenie prednej brzdy




Obr. 15 Nastavenie prednej brzdy


Nastavenie retazi

Refaz motora sa nastavuje po uvoľnení matice zadnej osi (3, obr. 16). Dotiahnutím matic (4) napínákov retaze (2) na obidvoch stranach

rámu napnite reťaz tak, aby pri stlačení mala vôľu cca 15 mm.
Po nastavení reťaze treba prekontrolovať stopu kolies podľa rovnej latky a matice osi dobre dotiahnuť. Reťaz šlapadiel sa nastavuje pomocou napínacej klapky (a) na ľavej strane mopa (obr. 17).



Obr. 16 Nastavenie zadnej brzdy a reťaze motora



Obr. 17 Nastavenie reťaze šlapadiel


Karburátor (obr. 18)

Pri poruche karburátora doporučujeme vám obrátiť sa na servisnú opravovňu, ktorá vám odborne prevedie opravu, nastavenie a vyčistenie kaburátora. Trysky čistite len benzínom a stlačeným vzduchom.

Karburátor JIKOV 2912 DC má toto osadenie a nastavenie:


- | | |
|---|--|
| — hlavná tryska | 63 |
| — tryska voľnobehu | 35 |
| — ihla posúvača nastavená | |
| — regulačná skrutka bohatosti zmesi behu naprázdno (základná nastavovacia poloha) povolená späť od dorazu o | II. zárez zhora
$1 \frac{1}{2}$ ot. |

Dorazovou skrutkou posúvača sa nastavujú otáčky behu naprázdno. Otáčky sa zvyšujú zaskrutkováním skrutky, znižujú jej povolením.



Obr. 18 Karburátor

1. Tlačidlo uzatvárania vzduchu, 2. Dorazová skrutka posúvača, 3. Regulačná skrutka bohatosti zmesi behu naprázdno.




Obr. 19 Nastavenie karburátora


Zapaľovanie

Moped je vybavený bezkontaktným polovodičovým zapaľovaním, ktoré okrem občasného vyčistenia sviečky nevyžaduje žiadnu obsluhu a údržbu a k poruche môže dôjsť len hrubým zásahom zo strany používateľa. Nie je potrebné tiež nastavovať predstih, nakoľko tu nedochádza k žiadnemu mechanickému opotrebovaniu. Predstih treba nastaviť len pri uvoľnení skrutiek statora alebo po demontáži alternátora. Doporučujeme vám preto nezasahovať do nastavenia zapaľovania. V prípade poruchy obráťte sa na odbornú opravovňu.

Pri nastavovaní predstihu treba otočiť rotorom v smere šípky A (obr. 20), až sa kryjú rysky B rotora so statorom. Do otvoru sviečky vsuňte indikátor alebo hĺbkomer a zmerajte hĺbku zasunutia piesta. Potom točte ďalej rotorom v smere šípky A až do hornej polohy piesta. Vzdialenosť na indikátore od krycia sa rysiek až po hornú úvrať má byť 1—1,5 mm. Ak táto hodnota je väčšia, uvoľnite skrutky E (obr. 21) a otočte statorom v smere šípky C, pri menšej hodnote otočte statorom v smere šípky D. Tento úkon sa prevádzza dotiaľ až dosiahneme udanú hodnotu predstihu 1—1,5 mm. Po nastavení skrutky dobre dotiahnite a znova prekontrolujte správnosť nastavenia.




Obr. 20 Nastavenie predstihu I



Obr. 21 Nastavenie predstihu

V. ZADNÉ TELESKOPY

Moped je vybavený zadným perovaním. Zadné teleskopy sú jednoduchej konštrukcie bez tlmiča perovania. Ich zdvih je 60 mm. Zadné teleskopy nevyžadujú žiadnu údržbu.



Obr. 22 Zadný teleskop

VI. NÁRADIE

Náradie s hustilkou je uložené v zadnej nosnej časti mopedu.

Náradie obsahuje:

- Klúč kombinovaný
- Skrutkovač 3 mm
- Klúč 10
- Rukoväť Ø 5
- Klúč trubkový 13/17
- Klúč sviečky 21
- Hustilka
- Zámok

Upozornenie:

Hustilku vsuňte do zadnej rámovej časti tak, aby bola sklopnou šlapkou smerom hore a rukoväťou piestnice smerom k zátke.

VII. PRÍČINY ZÁVAD

Moped sa nedá naštartovať

1. Palivový kohút nie je otvorený.
2. V palivovej nádrži niet pohonnej zmesi.
3. Palivové potrubie, sítko alebo tryska karburátora je upchatá.
Voda v plavákovej komore.
4. Zapáľovanie nie je v poriadku:
Zapáľovacia sviečka zakarbonovaná, porušená izolácia sviečky, veľká vzdialenosť elektród sviečky, vadná jednotka tyristoru, vadná zapáľovacia cievka alebo nosník statora.
5. Motor je zahltený (preplavený)

Odstránenie:

Uzatvoríte palivový kohút. Pri úplne otvorenej rukoväti plynu tak dlho šlapať na stojane alebo bicyklovať pokiaľ motor ne-naskočí. Až potom otvoriť palivový kohút. Prípadne je nutné vyskrutkovať zapáľovaciu sviečku a vyčistiť ju. Potom motor niekoľkokrát pretočiť, aby sa vyfúkalo prebytočné palivo cez otvor pre sviečku. Zapáľovaciu sviečku zaskrutkujeme.

6. Štartovacia spojka preklzuje alebo je vadná.

Závadu zistíme demontovaním veka zapáľovania. Kľukový hriadeľ s rotorom zapáľovania sa vtedy nepretáča.

A. Motor nepracuje pravidelne

1. Motor je prehriaty.
2. Zapáľovacia sviečka vadná.
3. Čiastočne upchatý prívod paliva alebo znečistená hlavná tryska karburátora.
4. Netesnosť kľukovej skrine.
5. Poškodená kábllová koncovka.
6. Vadné zapáľovanie.

B. Motor nemá dostatočný výkon

1. Znečistený vzduchový filter.
2. Zanesený tlmič výfuku.
3. Poškodený tesniaci krúžok kľukovej skrine.
4. Poškodený piest, valec, krúžky piesta.
5. Hlava valca netesná.
6. Zle nastavené zapáľovanie.

C. Predpokladáme, že motor má výkon, ale vozidlo horšie akceleruje alebo nedosahuje maximálnu rýchlosť.


1. Brzdové čeluste drú o bubny.
2. Podhustené pneumatiky.
3. Rozbehová spojka alebo spojka 2. stupňa začína preklzovať.

D. Preradenie z 1. na 2. prevodový stupeň nastáva prv pri nižších otáčkach motora a rýchlosť vozidla.

VIII. NÁHRADNÉ SÚČIASKY

Číslo vozidla a rok výroby sú uvedené na typovom štítku, ktorý je umiestnený na prednej časti rámu. Číslo motora je vyrazené na skrini motora.

Výrobné číslo je určené pre registráciu mopa. Pri objednávke náhradných súčiastok uveďte vždy toto výrobné číslo a rok výroby mopa.



Obr. 23 Schéma zapojenia elektravýzbroje

1. Alternátor, 2. Polovodičová jednotka, 3. Zapalovacia cievka,
4. Predná lampa, 5. Zadná lampa, 6. Rýchlomer, 7. Vypínač zapalovania

IX. ZOZNAM ZÁRUČNÝCH OPRAVOVNÍ, N. P., MOTOTECHNA

Praha 3, Jeseniova 56
Benešov, Na Červených vršíkach 1490
Mnichovo Hradiště, Jiráskova 610
Strakonice, Heydukova 35
Tábor, Gottwaldova 1821
České Budějovice, Riegrova 65
Písek, Národní Svobody 31
Karlovy Vary, Tyršova 2
Plzeň, Leninova 73
Cheb, Truhlářska
Dečín, Fügnerova 20
Liberec, Zhořelecká 14
Litoměřice, Mírové nám. 25
Žatec, Hoštálkovo nám. 139
Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám 80
Nová Paka, Rudé armády 330
Náchod, Komenského 266
Svitavy, Sokolská 2

Pardubice, Na Spravedlnosti 1533
Brno, Gebauerova 11
Gottwaldov, Revoluční 47
Hodonín, Fučíkova 47
Kyjov, Jungmanova 216
Uherské Hradiště, Miličova 46
Velká Bíteš, Lánice 58
Velké Meziříčí, Vrchovecká 4
Znojmo, Sokolská 29
Bruntál, Polní 4
Olomouc, Domovina
Opava, Olomoucka 1
Ostrava, Palackého 16
Šumperk, Žerotínova 2
Bratislava, Olejkárska cesta 2
Nitra, Robotnícka 12
Trnava, Jilemnického 46
Ružomberok, Urxova 35
Lučenec, Jiráskova
Prešov, Budovateľská 63
Spišská Nová Ves, Duklianska 43

Opravy prevádzza tiež Servisná opravovňa výrobného závodu v Považskej Bystrici po predchádzajúcej písomnej dohode.

**Adresa: ZVL Považské strojárne, k. p., Servis motorových vozidiel,
017 34 Považská Bystrica.**

Telefón — 220 31, 220 33, 221 30 — domáca linka 3050.

Vyhradzujeme si všetky práva na konštrukčné zmeny, vyplývajúce z vývoja mopeda oproti vyobrazeniam a opisom uvedeným v návode.

Vydali: Obchodno-technické služby ZVL Považské strojárne, k. p.,
Považská Bystrica.

Vytlačili: Tlačiarne SNP, n. p., Martin, pre v. Považská Bystrica.



ZVL-POVAŽSKÉ STROJÁRNE
Klementa Gottwalda, koncernový podnik
POVAŽSKÁ BYSTRICA



ZVL-POVAŽSKÉ STROJÁRNE
Klementa Gottwalda, koncernový podnik
POVAŽSKÁ BYSTRICA



moped
babetta
typ 210

NÁVOD NA OBSLUHU